

□ **총평** : 北 GP는 지상시설 완전파괴 및 지하시설 폭파로 불능화 평가

- 폭파이후 복토·식수 등으로 지하시설은 확인 제한

□ **검증결과**

○ **지상시설** : 全 시설 폭파 및 완전 칠거 【사진 #1, 2】

- 감시소 건물, 병영막사, 식당, 창고는 폭파(폭약 1톤 사용 주장) 및 복토 잔해 확인
- 상학실, 탄약고 등 지원시설은 인력에 의한 칠거 후 잔해정리 완료
- 교통호는 미식별되었으며, 지형여건상 미설치 추정

○ **지하시설** : 폭파 및 매몰로 불능화(추정)

- 지하 내부시설(약 15명 쓰는 대피소)은 병영막사와 연결통로가 있었으나, 폭파(폭약 500kg 사용 주장) 후 복토 주장
- 지하시설 식별 제한

○ **총안구** : 총안구 미식별(GP가 표고 15m의 저지대 위치)

- 평소 위성영상 및 전선관측시 北 총안구 미식별

○ **기타**

- 천신주와 건물 사이의 분전반 선로 단선 확인(北 GP 내 천력·통신 차단)
- 배관 굴로 흔적 등 금수 관련 시설 미식별

※ **참고사진**



北 사단 GP (아 사단 GP 전방)

□ 총평 : 北 GP는 지상시설 완전파괴 및 지하시설 폐쇄로 불능화 평가

- 교통호상 벙커형 회기진지 불완전 파괴, 기타 지역은 '지뢰지대'라고 접근통제

□ 검증결과

○ 지상시설 : 全 시설 폭파 및 철거

- 감시소 건물 미식별, 완전 폭파 후 평탄화·복토·식수 등 조치
- 감시소 우측일대 매몰 주장에도 불구하고 깊이 1m 미만의 교통호 확인 [사진 #1]
 - 교통호 확인 간 벙커 1개소 발견(높이 1.2m·폭 1.5m로, 출입구 뱃길 위치)
- 병영막사·창고 등 지원시설(6동)은 식별 불가, 완전 폭파 주장 및 식수

○ 지하시설 : 폭파 및 매몰로 불능화(추정)

- 감시소와 쟁도입구간 단일 연결통로, 내부 폭파 / 매몰 주장(잔해물 확인)
 - 北 폭약 600~700파운드 사용 주장, 매몰기간은 1주 소요
- 충안구와 연결된 추가 지하통로는 없다고 주장 (외부 복토로 식별 불가)

○ 충안구 : 복토 및 매몰로 불능화(추정)

[사진 #2]

- 총 6개 충안구(추정) 중 3개는 폭파(흔적 확인), 3개는 '지뢰지대'로 접근 제한
 - 아 검증반이 의심지역에 접근하지 못하도록 지뢰지대 풋말 설치(추정)
- 지하연결 통로 없이 깊이 1m 미만 교통호로 연결 (기능발휘 제한)

○ 기타

- 전신주 2개 철거로 GP內 외부전기 인입 제한
- GP 외부철조망(허리 높이로 설치) 철거 주장 (육안식별 제한)

* 참고사진



□ 총평 : 北 GP는 지상시설 완전파괴 및 지하시설 불능화 평가

- 아 검증반 접근통제 목적 下 일부 '지뢰지대'라고 주장

□ 검증결과

○ 지상시설 : 全 시설 폭파 및 철거 【사진 #1】

- 감시소 건물은 없었고, 완전 폭파 후 평탄화·복토·식수 조치
- 교통호는 대부분 매몰되어 일부 흔적만 확인 (기능 발휘 제한)
- 병영막사·탄약고 등 지원시설(4동)은 식별 불가, 폭파 흔적 식별

○ 지하시설 : 폭파 및 매몰로 불능화(추정)

- 감시소 동측 지표면 함물 → 감시소와 지하 연결통로 폭파/매몰 추정
 - 함물 크기 5x10m, 깊이 0.7m【사진 #2】
- 충안구 연결통로로 주장 교통호는 굴토흔적만 식별 (기능상실 평가)
- 개도입구·지하 내부시설 폭파 / 매몰 주장 (외부 식별 불가)

○ 충안구 : 복토 및 매몰로 불능화(추정)

- 아 판단 충안구 총 10개 中 5개 완전 폭파 후 매몰 주장, 나머지는 '지뢰지대'라고 아 접근 통제
 - 아 의심지역 검증 회피 목적 가능성

※ 참고사진



北

사단

GP(아)

사단

GP 전방)

□ 종평 : 北 GP는 지상시설 완전파괴(지하시설 미식별) 불능화 평가

- 이 검증반 접근통제 목적(추정) 下 '지뢰 풋말' 설치 등 의구심 해소에 제한

□ 검증결과

○ 지상시설 : 全 시설 폭파 및 철거

- 감시소 건물은 없었고(일부 관해만 식별), 완전 폭파 후 평탄화
- 교통호는 사용 불가도록 매몰, 일부 지역은 '지뢰지대 표지' 설치로 접근 불가, 안내 미실시
- 병영마사·탄약고 등 지원시설(6동)은 식별 불가, 폭파 후 식수

○ 지하시설 : 北 '존재하지 않는다'고 주장 → 식별 제한

- 감시소 및 총안구 연결통로·갱도 입구·지하 내부시설 미식별
- 병영막사 인근 '지하 물탱크' 주장 위장된 미상 지하공간 등 식별 [사진 #1]
 - 아죽이 검증간 일견, '샘물' → '지하 물탱크' 등으로 번복 / 둘러대기 금금

○ 총안구 : 복토 및 매몰로 불능화(추정)

[사진 #2]

- 아 판단 8개 中 2개는 매몰, 1개는 철거(흔적 확인 미), 5개는 '지뢰지대 표지'로 접근 불가
- 지하시설 연결통로는 지하시설이 없다고 주장하여 식별 제한

※ 참고사진



□ 종평 : 北 GP는 지상시설 완전파괴(지하시설 미식별) 불능화 평가

• 비반충포진지, 총안구 불완전 매몰 등 불충분한 합의 이행

□ 검증결과

○ 지상시설 : 全 시설 폭파 및 철거 【사진 #1】

- 감시소 건물은 없었고, 폭파(폭약 100kg 사용 주장) 및 복토 조치
- 교통호는 감시소 중심으로 반원형 형태(北 언급)였고, 현재 매몰
- 매몰된 교통호 上에 비반충포와 기관총 진지 일부형태 부문적으로 잔존
- 병영막사·탄약고 등 지원시설(9동)은 식별 불가, 폭파 후 식수

○ 지하시설 : 北 '존재하지 않는다'고 주장 → 식별 제한

- 감시소 및 총안구 연결통로·갱도입구·지하 내부시설 미식별
- 화점으로 투입은 내부 갱도가 아닌 '외부 교통호'를 이용했다고 주장

○ 총안구 : 복토 및 매몰로 불능화(추정) 【사진 #2】

- 아 판단 총 8개 中 2개소를 식별했으며, 6개는 미식별
 - 이중 1개소는 대피호로 사용했다고 北 주장하나 공간지 초소로 판단됨
- 2개소 모두 흙으로 매몰되어 단시간 内 재사용 제한

* 참고사진



北 사단 GP (아사단 GP 전방)

□ 종평 : 北 GP는 지상시설 완전파괴 및 지하시설 폐쇄로 불능화 평가

- 지하시설은 폭파 후 매몰, 복토, 식수 등으로 정확한 철거흔적 확인 제한

□ 검증결과

○ 지상시설 : 全 시설 폭파 및 철거

- 감시소 건물은 없었고(일부 잔해 식별), 완전 폭파(폭약 22톤 사용 주장) 후 평탄화
- 교통호는 시설을 철거 잔해물로 완전 매몰 주장 / 복토 흔적 확인
- 병영막사/탄약고 등 지원시설(4동)은 식별 불가, 폭파 후 평탄화, 식수

○ 지하시설 : 폭파 및 매몰로 불능화(추정) [사진 #1, 2]

- 지상감시소 및 총안구 연결통로·갱도입구는 지하시설 폭파시 매몰 주장
- 내부 지하시설은 육안 식별 제한

○ 총안구 : 폭파 및 매몰로 불능화(추정)

- 아 판단 11개 中 5개 폭파, 6개는 매몰·폐쇄(돌·나뭇가지로 덮음) 확인
- 아 검증간 매몰된 총안구 1개소(약 3.7m 내부 공간) 발견 → 가능발휘 제한

○ 기 타

- 전기·통신 : 철거지역에서 외부 선로 등 미식별
- 교양소·체육시설 : 완전철거 후 평탄화

* 참고사진



北 사단 GP(아 사단 GP 전방)

□ 충평 : 北 GP는 지상시설 완전파괴 및 지하시설 폐쇄로 불능화 평가

- 지하시설은 폭파 후 매몰, 목토 등으로 정확한 철거흔적 식별 제한

□ 검증결과

○ 지상시설 : 全 시설 폭파 및 철거 【사진 #1, 2】

- 감시소 건물은 없었고(일부 잔해만 식별), 완전 폭파 후 평탄화
- 교통호 형태는 있으나 일부 매몰(기능발휘 제한)
- 병영막사/탄약고/교양시설은 식별 불가, 폭파 후 평탄화

○ 지하시설 : 폭파 및 매몰로 불능화(추정)

- 병영막사 위치지역 함몰 고려시 개도 입구 폭파
- 지상감시소 적후방 지표면 함몰 고려시 지하시설 연결통로 폭파

○ 총안구 : 폭파 후 매몰로 불능화(추정)

- 아 판단 총 9개 中 7개 모두 폭파 후 매몰 확인
- 기타 2개소는 교통호상 위치 판단(육안 식별 불가)

○ 기 타

- 아 검증팀 이동간 안전보장 노력 경주
- 하천 上 임시교량 및 전기절책선 上 출입문 설치 등
- 안내조 6명 중 5명, GP 현황 미숙지 → 후방 증원된 인원으로 추정

* 참고사진



- 총평 : 北 GP는 지상시설 완전파괴 및 지하시설 폐쇄로 불능화 평가
 * 폭파 후 매몰, 평탄화, 복토 등으로 정확한 철거흔적 확인 제한

□ 검증결과

○ 지상시설 : 全 시설 폭파 및 철거

【사진 #1】

- 감시소 건물은 없었고, 폭파 후 평탄화
- 교통호 매몰
- 장시간 작업 없이는 교통호 전투진지 기능 발휘 제한
- 병명막사·탄약고 등(4개소)은 식별 불가, 폭파 후 평탄화

○ 지하시설 : 폭파 및 매몰로 불능화(추정)

【사진 #2】

- 감시소 및 총안구 연결통로·갱도입구·지하 내부시설 미식별

○ 총안구 : 매몰로 불능화(추정)

- 아 판단 총 7개 中 1개 완전 매몰, 6개 北측 이동 통제로 확인 제한
 * '매몰'로 화기 반입 및 거치 등 기능 상실

○ 기타

- 전기/통신 : 전신주 전도·전기선 절단 식별 및 통신선로 미식별

※ 참고사진



北 사단 GP (아 사단 GP 전방)

□ 종평 : 北 GP는 지상시설 완전파괴(지하시설 미식별) 불능화 평가

- 지하시설, 총안구, 탄약고, 감시초소 등에 대한 안내 거부, 소극적 답변으로 의구심 해소에 제한적

□ 검증결과

○ 지상시설 : 全 시설 폭파·철거, 일부 지역 접근 거부

- 주/보조 감시소의 건물은 없고, 폭파 / 철거
- 주 감시소 서측 지역에 대한 접근거부, 동측으로 무희 이동로를 안내

○ GP 후방지역 교통호 매몰 미실시, GP 전방 교통호 미식별

- 병영막사 창고 등 지원시설(3동)은 식별 불가, 폭파(폭약 3,200kg 사용 주장) 후 평탄화
- 탄약저장고(GP 후방) / 감시초소(GP 전방) 검증 안내 거부

○ 지하시설 : 北 '존재하지 않는다'고 주장 → 식별 제한

- 지하시설은 없으며, 주감시소 지하 1층에 대피호만 존재 인정

○ 총안구 : 매몰 및 폐쇄로 불능화(추정)

- 아 판단 4개 총안구에 대한 존재 부인
- 아 검증간 식별한 미상 총안구 지역에 대한 접근통제 [사진 # 1]
- '미사용 진지'이며, 주변지역이 '자뢰지대'라고 주장

○ 기타

- 北측이 계획한 구역 이외 지역에 대한 검증 안내를 거부
• 감시소/병실/창고지역 검증 허용, 감시소 서측 일대/탄약고 검증 거부
- GP 서측 450m 지점의 3번 감시초소를 GP 전방 이설 / 경계병 운용 中
• GP 철수에 따른 경계공백 해소대책 [사진 # 2]

* 참고사진



□ 총평 : 北 GP는 지상시설 완전파괴(지하시설 미식별) 불능화 평가

- 폭파 후 매몰, 복토, 식수 등으로 점확한 철거흔적 확인 제한

□ 검증결과

○ 지상시설 : 全 시설 폭파 및 철거

【사진 #1】

- 감시소 건물을 없었고, 人力에 의한 철거
- 교통호 매몰(감시소와 충안구간 연결 / 깊이 1.8m)
- 병영막사·창고 등 지원시설(4동)은 폭파 후 식수

○ 지하시설 : 北 '존재하지 않는다'고 주장 → 식별 제한

- 강도입구로 추정되는 막사 범사면에 굴트/매몰흔적 미식별

○ 충안구 : 복토 및 매몰로 불능화(추정)

【사진 #2】

- 아 판단 충안구 총 6개 中 6개 모두 교통호 매몰사 함께 매몰

○ 기타

- 전기·통신 : 철거된 시설일대 외부 전기 선로 미식별
- 식수원·급수시설 : 학습실 후사면 능선상 물탱크 완전파괴

* 참고사진



【참고 #1】 北

총안구



* 北 언급 지뢰지대 내 '2번 총안구' 는 GP 철거 간 인력으로 매설 / 폐쇄 식별 (18. 11. 29.)

【참고 #2】 北

지하 갱도시설 존재 의심장소



【참고 #3】 北

총안구



* '3-6번 총안구'는 철거 과정에서 인력으로 매설 / 폐쇄 식별 (18. 12. 4.)

